











De 0 à T/2, H₁ est commandé

De T/2 à T, H₂ est commandé



				Eléments passants
				Eléments commandés
				Signe de la puissance reçue par la charge